



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «АРТ-КВЕСТ»
Лямченко С. В.

«05» 11 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 58

Городской округ Саки

«05» 11 2019 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ООО «АРТ-КВЕСТ» (ДООДиО «АРТ-КВЕСТ»).

1.2. Адрес объекта 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 11

1.3. Сведения о размещении объекта

1.3.1 Административное здание, 1 этажное, 35,3 кв. м.

1.3.2 Столовая, 1 этажное здание, 576,9 кв. м.

1.3.3 Мед. пункт, 1 этажный, 73,0 кв. м.

1.3.4 Склад, 1 этажное здание, 229,0 кв. м.

1.3.5 Дом творчества, 2 этажное здание, 299,5 кв. м.

1.3.6 Эллинг, 1 этажное здание, 124,0 кв. м.

1.3.7 Душевая-прачечная, 1 этажное здание, 175,8 кв. м.

1.3.8 Проходная, 1 этажное здание, 16, 1 кв. м.

1.3.9 Спальный корпус, 1 этажное здание, 445, 2 кв. м.

1.3.10 Спальный корпус, 1 этажное здание, 445, 2 кв. м.

1.3.11 Спальный корпус, 1 этажное здание, 445, 2 кв. м.

1.3.12 Спальный корпус, 1 этажное здание, 445, 2 кв. м.

1.3.13 Общежитие, 2 этажное здание, 841, 4 кв. м.

1.3.14 Котельная-прачечная, 1 этажное здание, 175, 8 кв. м.

1.3.15 Бытовка, 1 этажное здание, 18, 0 кв. м.

1.3.16 Производственное здание, 1 этажное, 8, 2 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____
кв.м

1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего не установлено, капитального не установлено.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-КВЕСТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация детская организация отдыха детей и их оздоровления «АРТ-КВЕСТ».

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б

4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности зоны целевого назначения объекта временно недоступен, доступность не организована в связи с невозможностью адаптации объекта до проведения капитального ремонта.

Территория прилегающая к зданию доступна частично-избирательно (О,К,С).

Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по капитальному ремонту в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на *Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
- 4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 3 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте ООО «АРТ-КВЕСТ» на 14 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Директор ООО «АРТ-КВЕСТ» _____ С.В. Лямченко

Члены рабочей группы

Зам директора по безопасности _____ И.А. Сиденко

Завхозом _____ Л.В. Коврижных


Инспектор по кадрам _____ Н.А. Савченко

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов «Товарищ»
председатель

Орлова А.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Сакского местного
отделения ВОЗ
Представители организации,
расположенной на объекте

Цурко В.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

от «05» № 58 20 19 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ООО «АРТ-КВЕСТ», ул. Морская, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2		К,О,С,З	Средство информацион ной поддержки	Техническо е решение ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1			Покрытие из рыхлых материалов не допускается	Текущий, ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,З	Вход оборудовать элементами информации об объекте	Техническо е решение ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Б	ДЧ-И (К,О С)			Текущий, ремонт, капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При разработке проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.133330. Система информации должна быть обеспечена на всех путях движения , доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения .

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 58
от « 05 » 11 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ООО «АРТ-КВЕСТ», ул. Морская, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1,2	4-14		О,К,З,С	Лестница должна дублироваться пандусом	Текущий, ремонт, капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет						Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1,2	4,5 ,7-14		О,К,З,С	Должна иметь навес, размеры не должны быть менее 1,4*2 м	Текущий, ремонт, капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2	2,4 -14			Входная дверь должна иметь ширину не менее 1,2 м	Текущий, ремонт, капитальный
2.5	Тамбур							
	ОБЩИЕ требования к зоне					О,К,З,С	В здании должен быть как минимум один вход оборудованный для инвалидов	Текущий, ремонт, капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При разработке проектной документации должны быть предусмотрены условия пункта 5.1 СП 42.133330, которые необходимо соблюдать для обеспечения доступности МГН.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

от «05» № 58 / 17 20 19 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ООО «АРТ-КВЕСТ» , ул. Морская, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			ВНД (О,К)	О,К,З,С		Реконструкция в период проведения капитального ремонта
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			ВНД (О,К)	О,К,З,С		Реконструкция в период проведения капитального ремонта
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				О,К,З,С		Реконструкция в период проведения капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При разработке проектной документации должны быть предусмотрены условия пункта 5.1 СП 42.133330 содержащий требование к путям движения в зданиях

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИот « 05 № 58
11 2019 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****ООО «АРТ-КВЕСТ», ул. Морская, 11****Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	ВНД			Реконструкция в период проведения капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При разработке проектной документации должны быть предусмотрены условия пункта 5.4 СП 42.133330 содержащие требование к внутреннему оборудованию и устройству в зданиях.

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 58
от «05» 11 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	1	4-14	есть	О,С,К,З		Реконструкция в период проведения капитального ремонта

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При разработке проектной документации должны быть предусмотрены условия пункта 5.4 СП 42.133330 содержащие требование к внутреннему оборудованию и устройству в зданиях.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 58
от «05» 11 20 19 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ООО «АРТ-КВЕСТ», ул. Морская, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			есть	О,К,С		Реконструкция в период проведения капитального ремонта
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			есть	О,К,С		Реконструкция в период проведения капитального ремонта
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						Реконструкция в период проведения капитального ремонта

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



